

Wichtiger Installationshinweis (RESET = Erkennung Leuchtmittel)

Damit der Dimmer die Last der angeschlossenen Leuchtmittel richtig erkennt muss ein RESET nach der Installation des Dimmers durchgeführt werden.

Bitte gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. zunächst die Leuchtmittel durch drücken des Dimmers ausschalten.
2. Gleichzeitig den Taster des Dimmers oben und unten drücken bis die Kontrollleuchte am Dimmer zu blinken anfängt, dann den Taster sofort los lassen.
3. abwarten bis die Kontrollleuchte wieder dauerhaft leuchtet
4. den Taster erneut gleichzeitig oben und unten ca. 5 Sek. drücken bis die Kontrollleuchte zu blinken anfängt. Dann sofort loslassen. Der Dimmer erkennt dann die Last der angeschlossenen Leuchtmittel und kehrt dann in den Normalbetrieb zurück.

Bei Fragen erreichen Sie unseren technischen Support unter info@ledlager.de